



Kerzenständer E MST1:1

Bougeoir E éch1:1

Candelabro E scala1:1

135 = MAG
 131 = MIG
 141 = WIG/TIG
 111 = E

Schweissnähte müssen nach Bezeichnungen ausgeführt werden. Wo diese fehlen kann frei gewählt werden.

Les cordons de soudure sont à exécuter selon indications Sans indication = choix du procédé libre

I cordoni di saldatura da eseguire secondo indicazioni Senza indicazioni = procedimento a scelta

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Lehrberuf: Übungsaufgabe QV 2014 Metallbauer | Zeichn.No. | |
| Profession: Exercice EFA 2014 Constructeur métallique | Dessin N° | 10.2 |
| Professione: Esercizio PQ 2014 Metalcostruttori | Disegno N° | |
| Fach: Grundlagenarbeit | Ech. | 1:1 |
| Branche: Travail fondamental | Ech. | |
| Materia: Lavoro pratico fondamentale | Scala: | |
| | Gez. / Datum | TC/TR 21.12.11 |
| | Dis. / Date | |
| Aufgabe: <u>Kerzenständer</u> | Gepr. / Datum | GBK 02.12.2011 |
| Devoir: <u>Bougeoir</u> | Contr. / Date | GBK 10.01.2012 |
| Compito: <u>Candelabro</u> | Contr. / Date | |
| | Geän. / Datum | TR/TC 16.01.12 |
| | change / Date | GDA 25.09.13 |
| | Cmbio / Data | |
| Metallbau Schweizerische Metall-Union Construction métallique Union Suisse du Métal Metalcostruzioni Unione Svizzera del Metallo | | SMU USM Ü-QV 2014 E-PQ 2014 E-PQ 2014 |