Detail Tablar unten — MST1:2
Détail tablette bas — éch1:2
Dettaglio ripiano inf — scala1:2



Detail Tablar oben — MST1:2
Détail tablette haut — éch1:2
Dettaglio ripiano sup. — scala1:2



Detail Pos 51 — MST1:2
Détail pos.51 — éch1:2
Dettaglio pos. 51 — scala1:2



135 = MAG
131 = MIG
141 = WIG/TIG
111 = E

Schweissrähte müssen nach Bezeichnungen ausgeführt werden. Wo diese fehlen kann frei gewählt werden.
Les cordons de soudure sont à exécuter selon indications Sans indication = choix du procédé libre
I cordoni di saldatura da eseguire secondo le indicazioni Senza indicazioni = procedimento libero

Lehrberuf: Profession: Professione:	**Übungsaufgabe QV Metallbauer** **Exercice EFA Constructeur métallique** **Esercizio PQ Metalcostruttore**	Zeichn.No. Dessin N° Disegno N° **30.1**
Fach: Branche: Materia:	Praktische Arbeit, Fachrichtung Metallbau Trav. spécifiques, orientation const. métallique Lavoro specifico orientamento metalcostruzioni	Ech. Ech. Scala 1:2
		Gez. / Datum Dess. / Date Dis. / Data TC/TR 20.12.11
Aufgabe: Devoir: Compito:	Eckmöbel Meuble d'angle Mobile d'angolo	Gepr. / Datum Contr. / Date Contr. / Data GBK 02.12.2011 GBK 10.01.2012
		Geän. / Datum changé / Date Cambio / Data TR/TC 16.01.12 TR/TC 31.01.12
Metallbau **Schweizerische Metall-Union** Construction métallique **Union Suisse du Métal** Metalcostruzioni **Unione Svizzera del Metallo**		ÜQV 2014 ÜPQ 2014 ÜPQ 2014