0-Serie 2012 **Stückliste MB Fachrichtung Stahlbau** **Wippschaukel**

Pos.	Bauteil	Profil/Artikel	Stk:	Zuschnittlänge	Bemerkungen/Schnittbild	Schnitt/Detail
1.1	Drehlager	FLB 200x15	1	500	bohren und schweissen mit	
	Fussplatte				Pos. 1.2 und 1.4 / 135	
1.2	Drehlager	BLE 15	2	60x165	schleifen und schweissen mit	
	Seitliche Platten	"Laserteil"			Pos. 1.1; 1.3 und 1.4 / 135	
1.3	Drehlager	St-Ro 60.3x6.3	1	470	abtrennen und schweissen mit	
	Verbindungsrohr				Pos. 1.2 und 1.4 / 135	
1.4	Drehlager	BLE 15	1	153x470	schweissen mit	
	Verbindungsflach	"Laserteil"			Pos. 1.1; 1.2 und 1.3 / 135	
2.1	Wippe	IPE 120	1	1400	Gewinde schneiden M6	
	Träger				Kreisbogen mit	
					Schneidbrenner ausschneiden	
2.2	Wippe	St-Ro 75x6	1	64	abtrennen und schweissen	
	Gelenke				an Pos. 2.1 / 135	
3.1	Behälter	BLE 6	1	60x60	bohren und schweissen mit	
	Bodenblech	"Laserteil"			Pos. 3.2 / 135	
3.2	Behälter	BLE 6	4	110x156	schweissen mit	
	Seitenblech	"Laserteil"			Pos. 3.1; 3.2 / 135 / 111	
3.3	Behälter	6-kt. Schraube DIN 933	2	M6x16	an H-Pos. 2	
	Befestigung	U-Scheibe DIN 125 A	2	M6		
4.1	Gegengewicht	St-Ro 60.3x6.3	1	200	schweissen mit	
	Körper				Pos. 4.2; 4.3 und 4.6 / 135	
4.2	Gegengewicht	St-Rd 30	4	86	schweissen an	
	Arme				Pos. 4.1; 4.2 / 135	
4.3	Gegengewicht	St-Rd 30	2	75	schweissen mit	
	Oberschenkel				Pos. 4.1 und 4.4 / 135	
4.4	Gegengewicht	St-Rd 30	2	130	schweissen mit	
	Unterschenkel				Pos. 4.3 und 4.5 / 135	
4.5	Gegengewicht	St-Rd 30	2	55	schweissen mit	
	Fuss				Pos. 4.4 / 135	
4.6	Gegengewicht	Kugel d=100	1		schweissen an	
	Kopf				Pos. 4.1 / 135	