Gesamtansicht MST1:2
Vue d'ensemble éch1:2
Vista d'assieme scala1:2




Strebe A MST1:2
Montant A éch1:2
Montante A scala1:2




Strebe B MST1:2
Montant B éch1:2
Montante B scala1:2




Strebe C MST1:2
Montant C éch1:2
Montante C scala1:2







135 = MAG
131 = MIG
141 = WIG/TIG
111 = E

Schweissrähte müssen nach Bezeichnungen ausgeführt werden. Wo diese fehlen kann frei gewählt werden.

Les cordons de soudure sont à exécuter selon indications
Sans indication = choix du procédé libre

I cordoni di saldatura da eseguire secondo indicazioni
Senza indicazioni = procedimento a scelta

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lehrberuf: Profession: Professione: | **Übungsaufgabe QV 2014 Metallbauer**<br>**Exercice EFA 2014 Constructeur métallique**<br>**Esercizio PQ 2014 Metalcostruttori** | Zeichn.No.<br>Dessin N°<br>Disegno N° | 10 |
| Fach:<br>Branche:<br>Materia: | Grundlagenarbeit<br>Travail fondamental<br>Lavoro pratico fondamentale | Ech.<br>Ech.<br>Scala: | 1:2 |
| | | Gez. / Datum<br>Dess. / Date<br>Dis. / Data | TC/TR 21.09.11 |
| Aufgabe:<br>Devoir:<br>Compito: | Kerzenständer<br>Bougeoir<br>Candelabro | Gepr. / Datum<br>Contr. / Date<br>Contr. / Data | GBK 09.12.2013<br>GBK 10.01.2012 |
| | | Geän. / Datum<br>changé / Date<br>Cmbio / Data | TC/TR 23.12.11<br>TR/TC 16.01.12 |
| Metallbau **Schweizerische Metall-Union**<br>Construction métallique **Union Suisse du Métal**<br>Metalcostruzioni **Unione Svizzera del Metallo** | | | Ü-QV 2014<br>E-PQ 2014<br>E-PQ 2014 |