





Esercizio PQ Metalcostruttori 2014

Lista pezzi "Lavoro fondamentale" Disegno n°10

Pos.	Descrizione	Materiale	Pz	Lunghezza	Ossevizioni	
1	Montante A	FLA 50x8	1	295		
2	Montante A	FLA 50x8	1	295		Intagliare
3	Montante B	FLA 50x8	1	295		
4	Montante B	FLA 50x8	1	295		Intagliare
5	Montante C	FLA 50x8	1	(400)		Tagliato dal candidato
6	Montante C	FLA 50x8	1	(400)		Tagliato dal candidato
7	Montanti	FLA 30x8	3	150		
8	Candelabro superiore	TG 3"	1	40		
9	Candelabro superiore	Rdl acier	1	Ø80x3		
10	Base	TLD 8-DD11	1	Ø220	Laser	
11	Candelabro D+E	FLA 40x6	2	100		
12	Candelabro D+E	TCA 40x40x3	4	80		
13	Candelabro D+E	TLD 3-DD11	2	35x35	Laser	
14	Montanti	Vis t 6p	3	M8x16		
15	Montants	Rdl DIN125A	3	16x8.4x1.6		
16	Candelabro D+E	Vis t co 6p c	4	M6x14		
17	Candelabro D+E	Vite senza testa DIN914	2	M5x20		