













Esercizio PQ Aiuto metalcostruttori 2014

Lista pezzi "lavoro di base" Disegno n°100

Pos.	Descrizione	Materiale	Pz	Lunghezza	Osservazioni	
101	Montante A	FLA 50x8	1	295		
102	Montante A	FLA 50x8	1	295		Intagliare
103	Montante B	FLA 50x8	1	295		
104	Montante B	FLA 50x8	1	295		Intagliare
105	Montante C	FLA 50x8	1	600		Intagliare
106	Montante D	FLA 50x8	1	(400)		Tagliato dal candidato
107	Montante D	FLA 50x8	1	(400)		Tagliato dal candidato
108	Montants	FLA 30x8	3	150		
109	Candelabro sup.	TCA 80x80x3.6	1	40		
110	Candelabro sup.	TLD 4-DD11	1	74x74	LASER	
111	Base	TLD 8-DD11	1	220x220	LASER	
112	Candelabro E	FLA 40x4 alu	1	100		
113	Candelabro E	TCA 40x40x2 alu	2	80		
114	Candelabro E	LAM 2-alu	1	37x37	LASER	
115	Candelabro F	FLA 40x4 inox	1	100		
116	Candelabro F	TCA 40x40x2 inox	2	80		
117	Candelabro F	LAM 2-inox	1	37x37	LASER	
118	Montante	Vis t 6p ent fil	3	M8x16		
119	Montante	Rondella DIN125A	3	M8		
120	Candelabro E+F	Vis tc esagono int	4	M6x12		
121	Candelabro E+F	Vite senza testa	2	M5x20		